



DSiR.054.4.2025

Prudnik, dnia 15.04.2025 r.

**Pan Krzysztof Fejdych**  
**Radny Rady Miejskiej w Prudniku**

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację nr Or-VII.0003/66/2025 z dnia 01.04.2025 r. (wpłynęła do ASiP w dniu 08.04.2025 r.) informuję, co następuje:

1. Kompleks Sportowy „Sójka” został zaprojektowany i wybudowany w latach 2014 – 2018, jako przyszkolny obiekt sportowy w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Część sportowa obejmuje halę sportową oraz kryty basen. W projekcie budowlanym pływalni przewidziano basen pływacki, dla którego jednym z określonych parametrów technicznych była temperatura wody ustalona na poziomie 27°C.
2. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Pływackiej oraz Polskiego Związku Pływackiego temperatura wody w basenach sportowych powinna mieścić się w zakresie 25 - 28°C. Od 2018 roku, czyli od oddania basenu do użytku temperatura wody została ustalona na 27 °C i do marca 2025 roku nie była zmieniana. W marcu temperatura wody w niecce basenu sportowego w kompleksie Sójka została podniesiona z 27°C do poziomu 28°C.
3. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi firmy MWM Sp. z o.o. sp.k. z Gliwic (nr uprawnień sanitarnych projektanta 179/2001), obsługującej projekt:
  - 1) temperatura powietrza musi być o minimum 2°C wyższa w odniesieniu do temperatury wody. Przy temperaturze wody wynoszącej 27°C, temperatura powietrza w hali basenowej powinna wynosić o od 29 do 30°C. Każdorazowe podniesienie temperatury wody wiąże się z podniesieniem temperatury powietrza.
  - 2) otwieranie okien w hali basenowej i jej manualne wietrzenie jest niedopuszczalne, z uwagi na możliwość spadku temperatury powietrza poniżej temperatury wody w basenie, co spowoduje wykraplanie wilgoci na przegrodzie dachowej i postępującą degradacją konstrukcji dźwigarów i sufitu podwieszanego.
4. Aktualnie temperatura wody wynosi 28 °C, natomiast powietrza w hali basenowej wynosi 30°C.
5. Wentylacja w obiekcie funkcjonuje prawidłowo. Przeglądy centrali wentylacyjnej odbywają się dwa razy do roku – wiosną (po sezonie grzewczym) oraz jesienią – zgodnie z zaleceniami producenta. Ostatni przegląd został wykonany 14.10.2024 r. Na podstawie protokołu serwisowego urządzenie działa prawidłowo, pompa ciepła funkcjonuje bez zarzutu, a parametry pracy mieszczą się w normie. Informacje o szczelności układu oraz przeglądzie zostały wpisane do Centralnego Rejestru Operatorów. Kolejny przegląd odbędzie się w kwietniu br.
6. Zgodnie ze „Zbiorną roczną oceną jakości wody na krytej pływalni Sójka w Prudniku” Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Prudniku, woda na pływalni spełnia

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (DZ.U. z 2022r. poz.  
1230).

Z poważaniem

Dyrektor  
Agencji Sportu i Promocji  
w Prudniku  
*mgr inż. Małgorzata Halek*