

Prudnik, dnia 03.04.2026 r.

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
Or-VII.0003/43/2026

Aneta Samotus
Radna Rady Miejskiej w Prudniku

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 20.03.2026 r., dotyczącą pozyskania i wykorzystania środków na usuwanie skutków powodzi w odniesieniu do obiektów OSP w Szybowicach, Mieszkowicach i Czyżowicach, informuję, co następuje. Zadania dotyczące remontu remiz Ochotniczych Straży Pożarnej w miejscowościach Szybowice, Mieszkowice oraz Czyżowice zostały ujęte w aplikacji „Odbudowa” wraz z protokołami szkód, tj.:

1. Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach z szacowaną kwotą odtworzeniową – 181 056,00 zł.
2. Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach z szacowaną kwotą odtworzeniową – 165 312,00 zł.
3. Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach z szacowaną kwotą odtworzeniową – 94 464,00 zł.

Szkody powstałe w wyniku powodzi w 2024 r. zostały ujęte w protokołach sporządzonych przez komisję powołaną do szacowania strat popowodziowych, co zostało potwierdzone przez Komisję Wojewody Opolskiego w protokołach weryfikacyjnych. Zarówno protokoły gminnej komisji ds. szacowania strat popowodziowych, jak i protokoły komisji powołanej przez Wojewodę Opolskiego przekazuję w załączeniu.

Na przedmiotowe zadania nie uzyskano odszkodowania z uwagi na fakt, iż zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi wynosił 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, a limit ten został wyczerpany na inne szkody popowodziowe, m.in. dotyczące hali „Obuwnik” oraz infrastruktury drogowej.

Dodaję, że dotychczas nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedmiotowych zadań w zakresie wskazanym w protokołach, ponieważ wszystkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy dotacji z Wojewodą Opolskim zostałyby uznane za niekwalifikowalne, co oznacza brak możliwości ich refundacji.

Ponadto informuję, że obecnie Gmina Prudnik oczekuje na decyzję w sprawie ujęcia przedmiotowych zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Beneficjentem środków w ramach FSUE jest Gmina Prudnik, a wszystkie zadania realizowane w ramach tego funduszu muszą być prowadzone z zachowaniem zasad rynkowych.

Zastępca Burmistrza
dr Wiesław Kopterski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. liZP a/a

Prudnik, dnia 02.12.2024 r.

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ NR 93/2024

Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź - intensywny opady deszczu (rodzaj kłęski), która wystąpiła w dniach 14-15.09.2024 r.

- powołanej Zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 304/2024 z dnia 16.10.2024 r. w składzie:

1. Aleksander Gacek – Przewodniczący Komisji, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
2. Marcin Schulz – Z-ca Przewodniczącego Komisji, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
3. Michał Pytel – Członek Komisji, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
4. Agata Suchińska – Członek Komisji, Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi spowodowanej przez ulewne opady deszczu (rodzaj kłęski) i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :

Rodzaj obiektu	Wartość zniszczeń [zł]
Szybowice 79 Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	181 056,00
Razem:	181 056,00

Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiektach budowlanych:

Lp.	Miejscowość (lokalizacja szkody)	Numer działki	Długość x szerokość powierzchnia zniszczeń	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
1.	Szybowice 79 Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	519	Powierzchnia zniszczeń: 84,00 m2	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	181 056,00

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Nazwa uszkodzonego obiektu wraz z podaniem jego lokalizacji	Parametry techniczne (np. długość, szerokość, ilość kondygnacji,	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
-----	---	--	----------------	----------------------------------

Schulz

		powierzchnia zniszczeń, itp.)		
1.	Szybowice 79 Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	Powierzchnia zniszczeń: 92,00 m2	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	181 056,00
Razem:				181 056,00

Uwagi i ustalenia komisji jednostki samorządu terytorialnego odnośnie szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej:

Straty wywołane ww. klęską żywiołową na kwotę 181 056,00 w zł stanowią 0,31 % wykonanych dochodów własnych Gminy Prudnik (nazwa j.s.t.) za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej (kwota wykonanych dochodów własnych jednostki wynosi 59 023 142,46 zł).

Podpisy Komisji:

1.
2. *Schulz*
3. *Tytko*
4. *Stach*

Uwagi:

1. Każda strona protokołu winna być parafowana przez członków komisji.
2. W protokole należy precyzyjnie określić rodzaj zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wraz z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok) jej wystąpienia.
3. Do protokołu należy dołączyć dokumentację określającą sposób oszacowania rozmiaru powstałych zniszczeń (kosztorys inwestorski lub inny dokument potwierdzający metodę obliczenia strat i wartości zastosowanych cen jednostkowych dla poszczególnych robót)

Prudnik, dnia 02.12.2024 r.

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ NR 90/2024

Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź - intensywne opady deszczu (rodzaj kłęski), która wystąpiła w dniach 14-15.09.2024 r.

- powołanej Zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 304/2024 z dnia 16.10.2024 r. w składzie:

1. Aleksander Gacek – Przewodniczący Komisji, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
2. Marcin Schulz – Z-ca Przewodniczącego Komisji, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
3. Michał Pytel – Członek Komisji, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
4. Agata Suchińska – Członek Komisji, Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi spowodowanej przez ulewne opady deszczu (rodzaj kłęski) i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :


Rodzaj obiektu	Wartość zniszczeń [zł]
Mieszkowice 28a Gmina Prudnik	165 312,00
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	
Razem:	165 312,00

Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiektach budowlanych:

Lp.	Miejscowość (lokalizacja szkody)	Numer działki	Długość x szerokość powierzchnia zniszczeń	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
1.	Mieszkowice 28a Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	327	Powierzchnia zniszczeń: 84,00 m2	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	165 312,00

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Nazwa uszkodzonego obiektu wraz z podaniem jego lokalizacji	Parametry techniczne (np. długość, szerokość, ilość kondygnacji,	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
-----	---	--	----------------	----------------------------


Schulz

		powierzchnia zniszczeń, itp.)		
1.	Mieszkowice 28a Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	Powierzchnia zniszczeń: 84,00 m ²	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	165 312,00
Razem:				165 312,00

Uwagi i ustalenia komisji jednostki samorządu terytorialnego odnośnie szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej:

Straty wywołane ww. klęską żywiołową na kwotę **165 312,00** co stanowi **0,28 %** wykonanych dochodów własnych Gminy Prudnik (nazwa j.s.t.) za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej (kwota wykonanych dochodów własnych jednostki wynosi 59 023 142,46 zł).

Podpisy Komisji:

1.
2. *schuch*
3. *nie obrotowy*
4. *Janek Szlach*

Uwagi:

1. Każda strona protokołu winna być parafowana przez członków komisji.
2. W protokole należy precyzyjnie określić rodzaj zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wraz z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok) jej wystąpienia.
3. Do protokołu należy dołączyć dokumentację określającą sposób oszacowania rozmiaru powstałych zniszczeń (kosztorys inwestorski lub inny dokument potwierdzający metodę obliczenia strat i wartości zastosowanych cen jednostkowych dla poszczególnych robót)

Prudnik, dnia 02.12.2024 r.

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ NR 92/2024

Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź - intensywne opady deszczu (rodzaj kłęski), która wystąpiła w dniach 14-15.09.2024 r.

- powołanej Zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 304/2024 z dnia 16.10.2024 r. w składzie:

1. Aleksander Gacek – Przewodniczący Komisji, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
2. Marcin Schulz – Z-ca Przewodniczącego Komisji, Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
3. Michał Pytel – Członek Komisji, Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
4. Agata Suchińska – Członek Komisji, Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi spowodowanej przez ulewne opady deszczu (rodzaj kłęski) i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach :


Rodzaj obiektu	Wartość zniszczeń [zł]
Czyżowice Gmina Prudnik	94 464,00
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	
Razem:	94 464,00

Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiektach budowlanych:

Lp.	Miejscowość (lokalizacja szkody)	Numer działki	Długość x szerokość powierzchnia zniszczeń	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
1.	Czyżowice Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	400/10	Powierzchnia zniszczeń: 48,00 m2	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	94 464,00

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Nazwa uszkodzonego obiektu wraz z podaniem jego lokalizacji	Parametry techniczne (np. długość, szerokość, ilość kondygnacji,	Opis zniszczeń	Wysokość szkód brutto [zł]
-----	---	--	----------------	----------------------------


 schulz

		powierzchnia zniszczeń, itp.)		
1.	Czyżowice Gmina Prudnik Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej	Powierzchnia zniszczeń: 48,00 m ²	Zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczeń budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku.	94 464,00
Razem:				94 464,00

Uwagi i ustalenia komisji jednostki samorządu terytorialnego odnośnie szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej:

Straty wywołane ww. klęską żywiołową na kwotę **94 464,00** co stanowią **0,16 %** wykonanych dochodów własnych Gminy Prudnik (nazwa j.s.t.) za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej (kwota wykonanych dochodów własnych jednostki wynosi 59 023 142,46 zł).

Podpisy Komisji:

1. 
2. *Schuch*
3. *NIE OBECNY*
4. *Andrzej Szlachetka*

Uwagi:

1. Każda strona protokołu winna być parafowana przez członków komisji.
2. W protokole należy precyzyjnie określić rodzaj zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej wraz z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok) jej wystąpienia.
3. Do protokołu należy dołączyć dokumentację określającą sposób oszacowania rozmiaru powstałych zniszczeń (kosztorys inwestorski lub inny dokument potwierdzający metodę obliczenia strat i wartości zastosowanych cen jednostkowych dla poszczególnych robót)

PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY NR 83/2025

Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Powołana Zarządzeniem nr 148/24 Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2024 r. ww. Wojewódzka Komisja, przeprowadziła w dniu 29 stycznia 2025 r. wizję terenową na terenie dotkniętym skutkami powodzi, która wystąpiła w dniach 16-20 września 2024 r.

Komisja zweryfikowała straty wymienione w Ocenie uszkodzeń/zniszczeń obiektu budowlanego spowodowanych przez powódź we wrześniu 2024 r. w infrastrukturze komunalnej: pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach, przekazanego Wojewodzie Opolskiemu.

Nr ID: 6470

Priorytet odbudowy: C – zmiana na priorytet odbudowy: A

Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach”

Dane adresowe uszkodzonego obiektu budowlanego oraz numer ID:
pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach, ID: 6470

Wartość zadania według aplikacji Odbudowa 2024: 147 200,00 zł

Nowa wartość odtworzeniowa wskazana przez jednostkę w protokole nr 93/2024:
181 056,00 zł brutto

Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiekcie budowlanym

(w tym: parametry techniczne powstałych szkód):

pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach o powierzchni 84 m²,

Szczegółowy opis uszkodzonego obiektu (parametry techniczne całego obiektu np. długość, szerokość, powierzchnia w mkw, liczba kondygnacji):

zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczenia budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku,

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję wizji lokalnej ustalono

co następuje:


- zniszczeniu przez wody powodziowe uległ budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zapleczem techniczno-gospodarczo-socjalnym,
- budynek murowany, którego ściany uległy przemoczeniu wodą w wyniku czego doszło do destrukcji tynków (odswojeń tynków, spękań), ściany w pomieszczeniu technicznym i sanitarnym wyłożone glazurą mocno przesiąknięte są wodą, widoczne wypłukania i wykruszenia fug, ściany nadal zawilgocone, uszkodzona i zawilgocona posadzka pokryta gresem, spękania i wykruszenia fug, powstały niewielkie ubytki materiału, stolarka drzwiowa uszkodzona/przemoknięta,
- wyposażenie pomieszczeń (meble, armatura sanitarna, sprzęt AGD, szafki techniczno-warsztatowe) uległy zalaniu/zniszczeniu, brama techniczna/wjazdowa uległa zalaniu, zanieczyszczeniu, deformacji,
- teren wokół budynku uległ zniszczeniu, zaniżeniu, podmyta została podbudowa pod kostką brukową przed wjazdem do garażu,
- budynek kwalifikuje się do remontu


Dodatkowe uwagi:


Komisja po dokonaniu oględzin w terenie i analizie dokumentów, uznała, że uszkodzenia powstałe w pomieszczeniach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziczce, były wynikiem wystąpienia wód powodziowych terenów we wrześniu 2024 r.

W związku z powyższym, w ocenie komisji charakter uszkodzeń przedmiotowego obiektu, pozwala na kwalifikację koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych jako remontu.

Podpisy członków Komisji:

1. 
Strazny Inspektor

2. 
Inspektor Wojewódzki

3. 
Straznik
Państwowej Straży Łowieckiej
w Opolu
Andrzej Tasleński

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekazano do jednostki samorządu terytorialnego.

PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY NR 141/2025

Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Powołana Zarządzeniem nr 148/24 Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2024 r. ww. Wojewódzka Komisja, przeprowadziła w dniu 29 stycznia 2025 r. wizję terenową na terenie dotkniętym skutkami powodzi, która wystąpiła w dniach 16-20 września 2024 r.

Komisja zweryfikowała straty wymienione w aplikacji Odbudowa 2024 dla obiektu: pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach 28a, przekazanego Wojewodzie Opolskiemu.

Nr ID: 6264

Priorytet odbudowy: A

Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach”

Dane adresowe uszkodzonego obiektu budowlanego oraz numer ID:
pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach 28a, ID: 6264

Wartość zadania według aplikacji Odbudowa 2024: 134 400,00 zł

Nowa wartość odtworzeniowa wskazana przez jednostkę w protokole nr 90/2024:
165 312,00 zł brutto

**Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiekcie budowlanym
(w tym: parametry techniczne powstałych szkód):**

pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach 28a o powierzchni 84 m²,

Szczegółowy opis uszkodzonego obiektu (parametry techniczne całego obiektu np. długość, szerokość, powierzchnia w mkw, liczba kondygnacji):

zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczenia budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku,

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję wizji lokalnej ustalono

co następuje:

- zalaniu przez wody powodziowe uległ budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaplecze techniczno-gospodarczo-socjalnym,
- budynek murowany, którego ściany uległy przemoczeniu wodą w wyniku czego doszło do destrukcji tynków (odswojeń tynków, rysy i spękania) oraz wystąpienia początków korozji mikrobiologicznej tynków ścian,
- w pomieszczeniu technicznym i sanitarnym ściany wyłożone glazurą mocno przesiąknięte są wodą, widoczne wypłukania i wykruszenia fug, ściany nadal zawilgocone, uszkodzona i zawilgocona posadzka pokryta gresem, spękania i wykruszenia fug, powstały niewielkie ubytki materiału, stolarka drzwiowa uszkodzona/przemoknięta,
- wyposażenie pomieszczeń (meble, armatura sanitarna, sprzęt AGD, szafki techniczno-warsztatowe) uległy zalaniu/zniszczeniu,
- brama techniczna/wjazdowa uległa zalaniu, zanieczyszczeniu, niewielkiej deformacji,
- teren wokół budynku uległ zniszczeniu, podmyta została podbudowa drogi przed wjazdem do garażu,
- budynek kwalifikuje się do remontu

Dodatkowe uwagi:

Komisja po dokonaniu oględzin w terenie i analizie dokumentów, uznała, że uszkodzenia powstałe w pomieszczeniach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach 28a, były wynikiem wystąpienia wód powodziowych terenów we wrześniu 2024 r.

W związku z powyższym, w ocenie komisji charakter uszkodzeń przedmiotowego obiektu, pozwala na kwalifikację koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych jako remontu.

Podpisy członków Komisji:

1. 
Strazny Inspektor
Andrzej Kozłowski
2. 
Inspektor Wojewódzki
mgr inż. Andrzej C...
3. 
Straznik
Państwowej Straży Leśniczej
Andrzej Tasieński

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY NR 76/2025

Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Powołana Zarządzeniem nr 11/25 Wojewody Opolskiego z dnia z dnia 31 stycznia 2025 r. ww. Wojewódzka Komisja, przeprowadziła w dniu 5 lutego 2025 r. wizję terenową na terenie dotkniętym skutkami powodzi, która wystąpiła w dniach 16-20 września 2024 r.

Komisja zweryfikowała straty wymienione w Ocenie uszkodzeń/zniszczeń obiektu budowlanego spowodowanych przez powódź we wrześniu 2024 r. w infrastrukturze komunalnej: pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach, przekazanego Wojewodzie Opolskiemu.

Nr ID: 6262

Priorytet odbudowy: C - zmiana na priorytet odbudowy: A

Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach ”

Dane adresowe uszkodzonego obiektu budowlanego oraz numer ID:
pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach, ID: 6262

Wartość zadania według aplikacji Odbudowa 2024: 76 800,00 zł

Nowa wartość odtworzeniowa wskazana przez jednostkę w protokole nr 92/2024:
94 464,00 zł brutto

Szczegółowy opis uszkodzeń powstałych w obiekcie budowlanym

(w tym: parametry techniczne powstałych szkód):

pomieszczenia remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach o powierzchni 48 m²,

Szczegółowy opis uszkodzonego obiektu (parametry techniczne całego obiektu np. długość, szerokość, powierzchnia w mkw, liczba kondygnacji):

zalaniu uległy ściany i posadzki pomieszczenia budynku, posadzki częściowo zostały podmyte przez wody powodziowe, częściowo uszkodzone elementy wyposażenia budynku, częściowo uszkodzone instalacje wewnętrzne budynku,

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję wizji lokalnej ustalono co następuje:


- z powodu zalania przez wody powodziowe, uszkodzeniu uległ budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zapleczem techniczno-gospodarczo-socjalnym,
- powodem powstania szkód był długo utrzymujący się stan wód na obiekcie, który przyczynił się do zawilgocenia ścian i posadzek, przyspieszając proces destrukcja tynków (odswojeń tynków, spękań, ubytków), ściany w pomieszczeniu technicznym i sanitarnym wyłożone glazurą mocno przesiąknięte są wodą, widoczne wypłukania i wykruszenia fug, ściany nadal zawilgocone, uszkodzona i zawilgocona posadzka pokryta gresem, spękania i wykruszenia fug , powstały niewielkie ubytki materiału, stolarka drzwiowa uszkodzona/przemoknięta
- wyposażenie pomieszczeń (meble, armatura sanitarna, sprzęt AGD, szafki techniczno-warsztatowe) uległy zalaniu/zniszczeniu, brama techniczna/wjazdowa uległa zalaniu, zanieczyszczeniu,
- teren wokół budynku uległ zniszczeniu, doszło do miejscowych wypłukań gruntu przy obiekcie,
- budynek kwalifikuje się do remontu


Dodatkowe uwagi:


Komisja po dokonaniu oględzin w terenie i analizie dokumentów, uznała, że uszkodzenia powstałe w pomieszczeniach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach, były wynikiem wystąpienia wód powodziowych terenów we wrześniu 2024 r.

W związku z powyższym, w ocenie komisji charakter uszkodzeń przedmiotowego obiektu, pozwala na kwalifikację koniecznych do przeprowadzenia robót budowlanych jako remontu.

Podpisy członków Komisji:

1. 
Strażnik Inspektor
Wojewódzkiej Straży Pożarnej

2. 
Inspektor Wojewódzkiej
mgr G. Czajka

3. 
Strażnik
Państwowej Straży Pożarnej
Andrzej Tasiernski

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekazano do jednostki samorządu terytorialnego.